

令和2(2020)年10月22日

独立行政法人 都市再生機構

東日本都市再生本部

長岡市大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業 C街区における土壤汚染状況調査の結果について

当機構が施行しております標記再開発事業のC街区において、溜まり水から水質汚濁法の排出基準を超える物質が検出されたことを受け、長岡市の指導に基づき土壤汚染状況調査を行った結果、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 土壤調査場所及び結果

別紙のとおり

2. 今後の対応

市の指導に基づき、基準値超過した個所の土壌については適切に処分を行い、基準値未満の個所については準備が整い次第、順次工事を再開してまいります。

3. 位置図



(お問い合わせ先)

UR都市機構

東日本都市再生本部 まちづくり支援部長岡都市再生事務所
(電話) 0258-89-5788

東日本都市再生本部 総務部総務課
(電話) 03-5323-0087

以上

長岡郵便局

市道405号線

A B

1

2

3

C 街区




凡例
■ 基準値超過
— 調査場所

市道406号線

10m

北越銀行本店

10m



結果一覧表

第2種特定有害物質分析結果（溶出量試験）

単位：mg/L

試料 調査対象物質	採取日																		定量 下限値	基準値
	A1 T.P. 20.995 ～ 20.615	A1 T.P. 20.115	A1 T.P. 19.450	A2 T.P. 20.885 ～ 20.615	A2 T.P. 20.115	A2 T.P. 19.490	A3 T.P. 20.955 ～ 20.615	A3 T.P. 20.115	A3 T.P. 19.500	B1 T.P. 21.115 ～ 20.615	B1 T.P. 20.115	B1 T.P. 19.310	B2 T.P. 20.925 ～ 20.615	B2 T.P. 20.115	B2 T.P. 19.430	B3 T.P. 20.975 ～ 20.615	B3 T.P. 20.115	B3 T.P. 19.480		
鉛及びその化合物	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.008	検出せず	検出せず	0.001	検出せず	検出せず	検出せず	0.001	0.01以下
砒素及びその化合物	0.006	0.005	0.001	0.003	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.01以下
総水銀	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.00006	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.00005	0.0005以下									
アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出せず																	

第2種特定有害物質分析結果（含有量試験）

単位：mg/kg

鉛及びその化合物	13	13	15	14	540	93	30	25	17	4	3	33	120	240	850	17	69	69	2	150以下
砒素及びその化合物	検出せず	検出せず	5	検出せず	8	6	4	5	5	検出せず	検出せず	3	3	5	8	2	4	3	2	150以下
総水銀	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.05	0.05	検出せず	0.05	15以下											

- 備考
- ・「検出せず」は定量下限値未満を示す
 - ・溶出量試験は平成15年環告第18号法、含有量試験は平成15年環告第19号法による
 - ・採取者：一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所

基準超過