

若久団地 団地再生（全面建替）事業

環境影響評価事後調査報告書（最終報告）

令和 6 年 3 月

独立行政法人都市再生機構九州支社

目次

1 事業の概要.....	1
1-1 事業者の氏名及び住所	1
1-2 対象事業の名称、種類及び規模.....	1
1-3 事業の目的	2
1-4 対象事業が実施されるべき区域.....	2
1-5 対象事業の進捗状況及び供用の状況	3
1-6 事後調査項目に係る環境への負荷の状況	5
1-6-1 粉じん等	5
1-6-2 騒音	5
1-6-3 振動	5
1-6-4 植物	6
1-6-5 生態系.....	6
1-7 事後調査項目に係る環境保全措置の実施状況.....	7
1-7-1 粉じん等	7
1-7-2 騒音	8
1-7-3 振動	10
1-7-4 植物	12
1-7-5 生態系.....	13
1-8 事後調査に係る計画	19
1-8-1 事後調査項目.....	19
1-8-2 事後調査手法.....	21
2 事後調査項目に係る調査の結果及び考察.....	38
2-1 粉じん等.....	38
2-1-1 調査地点の概要	38
2-1-2 関係法令等	40
2-1-3 調査結果及び考察	40
2-1-4 事後調査結果により新たに実施した環境保全措置の内容及び実施の事由.....	40
2-2 騒音	41
2-2-1 調査地点の概要	41
2-2-2 関係法令等	45
2-2-3 調査結果及び考察	47
2-2-4 事後調査結果により新たに実施した環境保全措置の内容及び実施の理由.....	49
2-3 振動.....	51
2-3-1 調査地点の概要	51

2-3-2 関係法令等	55
2-3-3 調査結果及び考察	56
2-3-4 事後調査の結果により新たに実施した環境保全措置の内容及び実施の理由	58
2-4 植物(スミレ)	59
2-4-1 調査概要	59
2-4-2 調査の結果	61
2-4-3 結果の考察	77
2-4-4 事後調査の結果により新たに実施することとした環境保全措置の内容及び実施の事由	78
2-5 生態系	79
2-5-1 調査の結果	79
2-5-2 結果の考察	103
2-5-3 事後調査の結果により新たに実施することとした環境保全措置の内容及び実施の事由	113
3 事後調査の総合的な評価	114
3-1 粉じん等	114
3-2 騒音	114
3-3 振動	115
3-4 植物(スミレ)	115
3-5 生態系	115

巻末資料

- 資料1 工事の状況
- 資料2 現地調査データ（粉じん、騒音、振動、交通量）
- 資料3 写真帳（工事中現地調査写真）
- 資料4 現地調査結果（植物、生態系）
- 資料5 確認種目録 R3+H22・定量データ集 R3
- 資料6 現地調査票
- 資料7 写真帳（供用時現地調査写真）
- 資料8 重要種確認位置