資　料　３

写真帳
（工事中現地調査写真）

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成25年4月30日
～
平成25年5月30日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月6日
～
平成28年2月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成28年1月6日
～
平成28年2月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成28年1月6日
～
平成28年2月6日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成28年5月12日
～
平成28年6月12日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成28年5月12日
～
平成28年6月12日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成28年5月12日
～
平成28年6月12日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年5月14日



【地　点】
①　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年5月14日

余　白

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(遠景)

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(遠景)

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
②　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(近景)

【年月日】
平成25年5月14日



【地　点】
② 解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
② 解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年5月14日

余　白

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年1月6日

余　白

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年5月17日

余　白

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成25年5月15日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑤　解体工事中
（若久通り）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
⑥　解体工事中
（団地内道路）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成28年1月22日

【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年5月14日



【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
①　解体工事中
②　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年5月14日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
③　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年1月6日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
④　解体工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成25年9月30日
～
平成25年10月30日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成28年6月17日
～
平成28年7月18日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成28年6月17日
～
平成28年7月18日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成28年6月17日
～
平成28年7月18日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（遠景）

【年月日】
平成28年7月21日
～
平成28年8月21日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
設置状況（近景）

【年月日】
平成28年7月21日
～
平成28年8月21日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
粉じん等調査
気象調査

【内　容】
採取試料

【年月日】
平成28年7月21日
～
平成28年8月21日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年10月11日

余　白

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年10月11日



【地　点】
②　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年10月11日

余　白

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年9月23日

余　白

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(遠景)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(遠景)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
調査状況(近景)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
作業騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年7月22日

余　白

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（県道後野福岡線）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
⑤　造成工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑤　造成工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年8月22日

余　白

【地　点】
⑤　造成工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑤　造成工事中
（若久通り）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑤　造成工事中
（若久通り）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（遠景）

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
調査状況（近景）

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
ピックアップ設置状況

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
工事車両走行騒音・振動調査

【内　容】
測定機器

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
⑥　造成工事中
（団地内道路）

【項　目】
交通量調査

【内　容】
調査状況

【年月日】
平成28年8月22日

【地　点】
① 造成工事中
② 造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
① 造成工事中
② 造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
① 造成工事中
② 造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中
②　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中
②　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
①　造成工事中
②　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成25年10月11日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過前

【年月日】
平成25年10月8日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過前

【年月日】
平成25年10月8日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過前

【年月日】
平成25年10月8日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過後

【年月日】
平成25年10月9日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過後

【年月日】
平成25年10月9日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
台風通過後

【年月日】
平成25年10月9日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午前）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
③　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景（午後）

【年月日】
平成28年9月23日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午前)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
④　造成工事中

【項　目】
工事状況

【内　容】
全景(午後)

【年月日】
平成28年7月22日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
バイオログ設置状況
バイオログ：天然ヤシ繊維100%、編目ピッチ約5cm、交差結束、直径30cm、長さ約2m

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
仮設沈砂池

【項　目】
排水状況

【内　容】
バイオログ設置状況

【年月日】
平成28年5月17日

【地　点】
仮設沈砂池

【【項　目】
排水状況

【内　容】
バイオログ点検状況

【年月日】
平成28年6月16日

【地　点】
①　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
②　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
③　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
④　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
⑤　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
⑥　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
⑦　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
⑧　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成28年3月31日

【地　点】
①　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
②　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
③　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
④　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
⑤　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
⑥　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
⑦　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
⑧　スミレ移植先

【項　目】
活着状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
公園Ａ

【項　目】
整備状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日

【地　点】
公園Ｂ

【項　目】
整備状況

【内　容】
全景

【年月日】
平成29年3月1日